UAB „EKOMETRIJA“
Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2024-10-24

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 10842

Užsakovas, adresas: Aknystos socialinės globos namai, Miško g. 2, Aknystų k., Anykščių r.
Objektas, adresas: **Aknystos socialinės globos namai, Miško g. 2, Aknystų k., Anykščių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **vartotojas, iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2024-09-30 14:45 pristatytas: 2024-09-30
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2024-09-30 baigtas: 2024-10-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	13,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Tritis	Bq/l	<10	100	**CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas	Bq/l	<0,04	0,10	**CSN 75 7611
Visuminis beta aktyvumas	Bq/l	<0,10	1,0	**CSN 75 7612, CSN EN ISO 9697
Indikacinė dozė	mSv/metus	0,04	0,10	**skaičiavimo

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **ALS Czech Republic s.r.o. (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Direktoriaus pavaduotojas (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.